

【施設効果事例】和地中渡谷地区\_急傾斜地崩壊防止施設しずおかけんはまつしちゅうおうくわじちやう（静岡県浜松市中央区和地町）

位置図

○令和6年8月22日から26日の台風第10号により、がけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和6年8月30日（不明）  
 降雨状況 : 連続雨量 159mm（8月26日23時～27日18時）  
 時間最大雨量 38mm（8月26日23時～24時）  
 発生箇所 : 「和地中渡谷」静岡県浜松市中央区和地町  
 捕捉量 : 約10m<sup>3</sup>

