


【施設効果事例】庄和谷久保地区_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県浜松市西区庄和町）

位置図

静岡県



○令和5年6月2日から3日の台風2号よりがけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日：令和5年6月2日

降雨状況：連続雨量 295mm（6月1日1時～3日7時）

時間最大雨量 41mm（6月2日15時～16時）

はままつしにしく しょうわちよう

発生箇所：静岡県浜松市西区 庄和町

捕捉量：約400m³

がけ崩れ発生状況

全景



急傾斜地崩壊防止施設（落石防護柵及び擁壁）

土砂捕捉状況

全景



※家屋に被害無