

【施設効果事例】西久保一丁目地区_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県静岡市清水区西久保）

位置図

○令和4年9月23日から24日の台風15号よりがけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和4年9月23日
 降雨状況 : 連続雨量 412mm (9月23日15時～24日8時)
 時間最大雨量 106mm (9月24日6時～7時)
しずおかし しみずく にしくほ
 発生箇所 : 静岡県静岡市清水区 西久保
 捕捉量 : 約100m³

静岡県



がけ崩れ発生状況

全景



急傾斜地崩壊防止施設（落石防護柵及び擁壁）

土砂捕捉状況

全景



※家屋に被害無