


【施設効果事例】中沢西山地区_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県静岡市葵区中沢）

位置図

○令和4年9月23日から24日の台風15号よりがけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和4年9月23日
 降雨状況 : 連続雨量 342mm (9月23日15時~24日8時)
 時間最大雨量 75mm (9月23日23時~24日0時)

発生箇所 : 静岡県静岡市葵区 中沢
 捕捉量 : 25m³



がけ崩れ発生状況

土砂捕捉状況

全景

全景



急傾斜地崩壊防止施設（落石防護柵及び擁壁）

※家屋に被害無