

# 【施設効果事例】大岩城山地区\_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県静岡市葵区大岩）

## 位置図

○令和4年9月23日から24日の台風15号よりがけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和4年9月23日  
 降雨状況 : 連続雨量 342mm (9月23日15時~24日8時)  
                   時間最大雨量 75mm (9月23日23時~24日0時)  
しずおかし あおいく おおいわ  
 発生箇所 : 静岡県静岡市葵区 大岩  
 捕捉量 : 約20m<sup>3</sup>



## 全景

### がけ崩れ発生状況



急傾斜地崩壊防止施設（落石防護柵及び擁壁）

## 全景

### 土砂捕捉状況



※家屋に被害無