

さいわいちょう  
**【施設効果事例】幸町地区\_急傾斜地崩壊防止施設** (静岡県富士市中之郷)  
ふじし なかの郷

**位置図**



○令和4年9月23日から24日の台風15号よりがけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和4年9月23日  
 降雨状況 : 連続雨量 308mm (9月23日14時~24日9時)  
 時間最大雨量 78mm (9月24日1時~24日2時)  
ふじし なかの郷  
 発生箇所 : 静岡県富士市中之郷  
 捕捉量 : 約20m<sup>3</sup>

**土砂捕捉状況**  
**崩壊土砂を捕捉！！**

**全景**

**がけ崩れ発生状況**



急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び擁壁)

**全景**



※家屋に被害無