

【施設効果事例】伊佐布矢下川原地区_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県静岡市清水区伊佐布）

位置図



○令和4年9月23日から24日の台風15号よりがけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和4年9月23日
 降雨状況 : 連続雨量 482mm (9月22日13時～24日1時)
 時間最大雨量 93mm (9月23日21時～22時)
しずおかし しみずく いざぶ
 発生箇所 : 静岡県静岡市清水区 伊佐布
 捕捉量 : 約500m³

がけ崩れ発生状況

全景



急傾斜地崩壊防止施設（落石防護柵及び擁壁）

土砂捕捉状況

全景



崩壊土砂を
捕捉！！

※家屋に被害無