

# 【施設効果事例】佐浜町\_急傾斜地崩壊防止施設 (静岡県浜松市中央区佐浜町)

## 位置図

○令和6年8月22日から26日の台風第10号により、がけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂と倒木を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和6年8月30日 (10時)

降雨状況 : 連続雨量 238mm (8月26日20時 ~ 27日19時)

時間最大雨量 32mm (8月26日22時 ~ 23時)

発生箇所 : 「佐浜町」静岡県 さはまちょう 浜松市 はままつし 中央区 ちゅうおうく 佐浜町 さはまちょう

捕捉量 : 約20m<sup>3</sup>

静岡県



全景

### がけ崩れ発生状況



全景

### 土砂捕捉状況



崩壊土砂と倒木  
を捕捉！！

急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び擁壁)