


【施設効果事例】西本郷一丁目地区_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県下田市西本郷）



発生箇所：静岡県下田市西本郷しもだし にしほんごう
 発生日時：令和8年6月3日12時頃
 降雨状況：連続雨量 245mm（6月2日19時～3日17時）
 時間最大雨量 58mm（6月3日6時～7時）
 施設概要：西本郷一丁目No.2急傾斜地崩壊防止施設（平成12年完成）
 効果：令和8年台風第6号の影響による大雨により、がけ崩れが発生したが、静岡県の整備した急傾斜地崩壊防止施設が崩壊土砂を捕捉し、土砂による被害から人家を保全した。

